

RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA DI SAN GIROLAMO

Luogo

Venezia Mestre

Committente

Parrocchia S. Lorenzo m.

Anno

2016

Incarico

progettazione - direzione lavori - coord.sicurezza

La chiesa di S. Girolamo è la più antica delle chiese di Mestre. La sua erezione risale al 1261 epoca dell'istituzione della Scuola laicale denominata S. Maria dei Battuti.

La facciata, prevalentemente intonacata con basamento, capitelli ionici ed elementi sommitali in pietra d'Istria, per effetto degli agenti atmosferici, presentava alterazioni strutturali e cromatiche che nel tempo hanno causato irreparabili perdite materiche. L'improvvisa caduta di porzioni di intonaco sulla pubblica via ha indotto ad un immediato intervento di messa sicurezza, cui ha fatto seguito un più completo progetto di restauro conservativo, volto a ripristinare gli elementi costitutivi interrompendo la progressiva azione di degrado sui paramenti murari esterni.

Il restauro si è sviluppato a partire da un'accurata fase conoscitiva dei materiali con analisi di laboratorio e campionature a cui sono seguite le operazioni di pre-consolidamento al fine di contenere l'effetto progressivo del degrado. Successivamente si è proceduto alla pulitura diffusa e restauro delle superfici intonacate, lapidee e in stucco, con ricostruzione delle porzioni mancanti dei pagliotti e delle nicchie. La passivazione degli elementi metallici, il restauro del portale ligneo, la ripassatura del tetto del timpano e la realizzazione di una copertina in piombo sull'estradosso del cornicione sommitale hanno completato gli interventi sui materiali.

sba

piazzetta XXII marzo, 10 - 30171 Venezia Mestre
via San Francesco, 23 - 36045 Lonigo VI

STEFANO
BATTAGLIA
ARCHITETTO

T +39 041 957591 - F +39 041 5053822

studio@architettobattaglia.it
www.architettobattaglia.it

STUDIO DI PROGETTAZIONE



planimetria generale • scala 1:2000



prospetto principale della chiesa



facciata principale a restauro ultimato



timpano prima del restauro



timpano a restauro ultimato



cornicione prima del restauro



cornicione a restauro ultimato con copertina in piombo



pagliotto con putto prima del restauro



pagliotto con putto a restauro ultimato